

ПЕРЕЧЕНЬ

наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований по итогам осуществления Управлением Росгвардии по Республике Тыва федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
за 1 полугодие 2021 года.

По итогам проведённых 4 плановых и 3 внеплановых проверок 7 объектов ТЭК в первом полугодии 2021 года, всего выявлено 91 нарушение обязательных требований.

Руководителям объектов ТЭК, на которых были выявлены нарушения выдано 7 предписаний (4 по плановым проверкам и 3 по внеплановым проверкам).

Всем руководителям объектов ТЭК, обязательные требования законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК ясны и понятны, о чем свидетельствуют данные, проведённого социологического опроса. Основной причиной невыполнения обязательных требований к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК является недостаточное наличие финансовых средств на эти цели.

Наиболее часто встречающимися нарушениями обязательных требований к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК являются:

1. Несоответствие формы и содержания паспорта безопасности объектов ТЭК, требованиям Федерального закона от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК».

2. Несвоевременная актуализация паспортов безопасности объектов ТЭК, требованиям Федерального закона от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК».

3. Несоответствие состава комиссии по категорированию объектов ТЭК и при актуализации паспортов безопасности объектов ТЭК требованиям Федерального закона от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК», постановлениям Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 г. № 459 «Об утверждении положения об исходных данных для проведения категорирования объекта топливно-энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования» и от 05.05.2012г. № 460 «Об утверждении Правил актуализации паспорта безопасности объекта топливно-энергетического комплекса».

4. Несоответствие системы физической защиты объектов ТЭК, в том числе часто выявляются нарушения в организационных, административных и правовых мерах, принимаемых руководством объектов ТЭК для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, в неправильном или недостаточном оборудовании объектов ТЭК инженерно-техническими средствами охраны и защиты, в неправильном выборе подразделений охраны для осуществления физической защиты объектов ТЭК, а также несоблюдении требований к персоналу, обеспечивающему безопасность объектов топливно-энергетического комплекса, в нарушение требований Федерального закона от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК», постановлений Правительства Российской Федерации от 05.05.2012г. № 458дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» и от 19.09.2015г. № 993дсп «Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса».